



# Directives de mesure des patients

**Veillez suivre ces directives lorsque le poids estimé du patient est de 110 kg (242 lb) ou plus.**

## Que dois-je savoir?

Lorsque vous planifiez le transport d'un patient bariatrique, Ornge vous demandera quatre mesures supplémentaires :

1

Largeur  
(point le plus large)

2

Circonférence  
(abdomen/ceinture de sécurité)

3

Taille

4

Circonférence du bras



**Largeur (point le plus large)**

La largeur est une mesure unidimensionnelle, prise en ligne droite au point le plus large du patient (couché sur le dos). Imaginez que vous tenez une règle d'un mètre au-dessus du patient plutôt qu'un ruban à mesurer. Veuillez noter la mesure en cm.



**Circonférence (abdominale, pour la ceinture de sécurité)**

Mesurez le tour de l'abdomen du patient d'un côté du matelas à l'autre. C'est à cet endroit que nous placerons la ceinture de sécurité durant le transport. Veuillez noter la mesure en cm.



**Taille**

Cette mesure est prise de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête du patient. Veuillez noter la mesure en cm.




**Circonférence du bras**

Cette mesure est prise autour de la partie supérieure du bras du patient (biceps). Veuillez noter la mesure en cm.

**Veillez suivre ces directives lorsque le poids estimé du patient est de 110 kg (242 lb) ou plus.**

# Diagramme de mesure du patient



**1**

**Largeur (point le plus large)**

**2**

**Circonférence (abdomen/ceinture de sécurité)**

**3**

**Taille**

**4**

**Circonférence du bras**

Regarder la vidéo

